Konu: Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma
Tarih: 12 Nisan 2016

Merhaba hocam,,
Yoruyorum sizi, şimdiden kusura bakmayın
Aşağıda ki resimde mavi kare içine alınmış "CZ" sembolü ne anlama geliyor.



Yanıt
Merhaba, şanslısın tam bilgisayarın başındaydım. Bu sorular beni yormuyor, tam aksine memnun ediyor.
Resimdeki CZ bir ISO sembolü. Anlamı 'Common Zone / Ortak Bölge'. CZ işareti oradaki iki yüzeyin tek bir yüzey gibi değerlendirilmesi gerektiğini gösterir. Yani iki yüzey birden DATUM A'dır ve 0,15 düzlemsellik kontrolu yapılırken iki yüzey birlikte taranacak ya da CMM'de kontrol yapılıyorsa iki yüzeyden de noktalar alınıp ortak yüzey oluşturulacak.
Bu işaretin ASME Standardındaki karşılığı da CF (Continuous Feature / Devam Eden Unsur)'dur.
Kolay gelsin. Tam anlaşılmayan bir şey olursa yine sor lütfen.

Atila Çınar

Teşekkür ederim hocam. Çok yardımcı oldunuz. Resimdeki belirsizliği sayenizde çözmüş olduk.
İyi günler kolay gelsin.
Saygılarımla