


Konu: Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma**Tarih: 12 Şubat 2015***Atila Bey**Merhaba umarım iyisinizdir.**Müşterimiz profil toleransını aşağıdaki şekilde ölçmüş ve ölçüm sonucu 0,0103 olarak bulmuş. Sorum şu ki, ölçüm sonucu $0,0049 \times 2 = 0,0098$ dir .Yanılıyor muyum?**Aslında mutlak verilen değerde 2,642 dir 2,6417 değil.*

054_Surface_profile	Prof	0.0103	0.0000	0.0100	0.010
	X	2.6466	2.6417		0.004
	Y	0.0883	0.0883		0.000
	Z	-0.0708	-0.0708		0.000

**Yanıt:**

Merhaba, iyiyiz koşturuyoruz, umarım siz de iyisinizdir.

Öncelikle 2,642 ve 2,6417 konusunda haklısınız, ölçümü yapan taraf ile bunu konuşmanızda fayda var.

Diğer taraftan, 0,0049 ölçüsü bir noktanın X koordinatı ile ilgili gözüküyor, oysa ölçülmesi istenen unsur bir yüzey. Sizin hesabınız ile CMM değerlendirmesi farkı buradan kaynaklanıyor olabilir. CMM programına bakmak lazım derim. Resmin tümünü göremeyince, kullanılan CMM ve programını bilmeyince daha fazla yorum yapmam çok zor.

Kolay gelsin,

Atila Çınar